

О несчастных случаях, произошедших в 2023 году на аттракционах

Мозырский межрайонный отдел Гомельского областного управления Госпромнадзора информирует, что в 2023 году в Республике Беларусь аварий, инцидентов, несчастных случаев при эксплуатации аттракционов, связанных с их техническим состоянием, не зарегистрировано.

Вместе с тем, работники Госпромнадзора участвовали в расследовании

Расследования несчастных случаев проведены в соответствии с Инструкцией о порядке расследования и учета несчастных случаев, произошедших с пользователями потенциально опасных объектов: лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских, пассажирских канатных дорог и аттракционов, за исключением расследования несчастных случаев на производстве, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 января 2023 г. № 6.

18.06.2023 в учреждении «РЦОП по фристайлу» произошло 2 несчастных случая с пассажирами водных горок «Аква - Рамп» и «Аква - Бэйсик».

Пассажир, осуществив спуск с водной горки «Аква - Рамп», не покинула зону финиша, а подошла к краю водного спуска с целью «поймать» свою дочь, которая спускалась следом. Нарушение требований правил пользования водной горкой в части выхода из зоны финиша после спуска с горки и игнорирование требований инструктора-спасателя покинуть зону финиша стали причиной столкновения двух пассажиров, в результате которого они получили травмы.

После спуска с водной горки «Аква - Бэйсик» пассажир почувствовала касание левой ноги о дно бассейна в зоне погружения и, начав двигаться по дну бассейна к выходу из зоны финиша водной горки, почувствовала боль в левой ноге. После выхода из бассейна обратилась за помощью к дежурному аттракционов. Согласно проведенным замерам глубина воды в зоне финиша водной горки соответствует данным, указанным в эксплуатационных документах. Вероятная причина произошедшего - личная неосторожность потерпевшей.

15.06.2023 в развлекательном комплексе «Аквапарк «Лебяжий» Минск») на водной горке «Г06 Боди Слайд» произошло столкновение двух пассажиров. Один из пассажиров, находящийся на стартовой площадке, не дождавшись разрешения инструктора-спасателя, осуществил спуск с горки, в которой находился предыдущий пассажир.

Причиной несчастного случая послужила возможность старта пассажира без разрешения дежурного аттракционов (инструктора –

спасателя на водах), который не убедился, что зона финиша водной горки свободна для приёма очередного пассажира.

Справочно:

Согласно требованиям пункта 150 Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, утверждённых постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 67, дежурный аттракционов в зоне старта водного спуска осуществляет мероприятия, которые предусматриваются в инструкции по эксплуатации водного спуска, в том числе:

информирует пассажира о правилах, обязательных для безопасного спуска, о необходимости сохранять во время движения по трассе водного спуска разрешенное положение для безопасного спуска, о необходимости быстро покинуть зону финиша;

контролирует правильность разрешенного положения, занятого пассажиром на стартовой площадке водного спуска, при необходимости - оказывает помощь пассажиру для занятия разрешенного положения для безопасного спуска;

не допускает на стартовую площадку (стартовый элемент) водного спуска очередного пассажира, не убедившись визуально (или до получения соответствующего сигнала, в том числе с использованием технических средств), что зона финиша водного спуска свободна для приема, в наличии воды на стартовой площадке (стартовом элементе), водном спуске, в зоне финиша.

18.07.2023 в развлекательном комплексе «Аквапарк «Лебяжий» пассажир водной горки «Г05 Рэттлер» получила травму 5-го пальца правой. Водная горка была дополнительно осмотрена специалистами организации, имеющей право на проведение технических освидетельствований водных спусков, специалистами, осуществляющими обслуживание водной горки. Причин, связанных с техническим состоянием указанной водной горки, не установлено.

По результатам просмотра видеоматериалов вероятной причиной травмирования пассажирки стало изменение разрешенного положения во время спуска с горки, в результате чего произошло касание правой ногой стенки горки с травмированием.

Указанные несчастные случаи произошли по неосторожности либо по вине самих пострадавших. На учет в Госпромнадзоре не приняты.

Дополнительно информируем, что в 2023 году в парке культуры и механизированным аттракционом.

при эксплуатации аттракциона «Jumbo Jet» произошло замедление и остановка пассажирских тележек с пассажирами.

В ходе расследования причин указанного происшествия комиссией, созданной владельцем аттракциона ООО «Аттракцион Групп», повреждений аттракциона не зафиксировано, технических причин замедления и остановки пассажирских тележек аттракциона не установлено, вероятной причиной сбоя в работе аттракциона указан перепад (скачок) сетевого напряжения в электроснабжении. Данный случай не классифицировался, как инцидент и на учет в Госпромнадзоре не принят.

Доводится в порядке информирования.

Ведущий государственный инспектор
Мозырского межрайонного отдела
Гомельского областного управления
Госпромнадзора

П.Н.Скоростецкий